





MONT-12

|          |       |              |            |            |              |            |         |            |             |
|----------|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|---------|------------|-------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: | JOSE ANGEL | Código QR: | MONT-12      | N. Orden:  | INT270  | Fecha:     | 24/04/2024  |
| Equipo:  | LINDE | Modelo:      | H35D       | Serie:     | H2X393F01203 | Ubicación: | APIZACO | Horómetro: | 9,488.6 HRS |

**FALLA REPORTADA: “TESTIGO DE CALENTAMIENTO EN EL DISPLAY”**

**\*SE ENCONTRO PORTAFUSIBLE DE VENTILADOR EN MAL ESTADO**





MONT-12

|                 |       |                     |            |                   |              |                   |         |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> | JOSE ANGEL | <b>Código QR:</b> | MONT-12      | <b>N. Orden:</b>  | INT270  | <b>Fecha:</b>     | 24/04/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D       | <b>Serie:</b>     | H2X393F01203 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 9,488.6 HRS |

## \*REEMPLAZO DE PORTAFUSIBLE





MONT-12

|                 |       |                     |            |                   |              |                   |         |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> | JOSE ANGEL | <b>Código QR:</b> | MONT-12      | <b>N. Orden:</b>  | INT270  | <b>Fecha:</b>     | 24/04/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D       | <b>Serie:</b>     | H2X393F01203 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 9,488.6 HRS |

**\*SE ENCONTRO FISURA EN EL DEPOSITO DE ATICONGELANTE**

**\*SE REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE**

