



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3357	Fecha:	22/03/2024
Equipo:		Modelo:	TOYOMONT	Serie:		Ubicación		Horómetro:	2,927.5 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3357	Fecha:	22/03/2024
Equipo:		Modelo:	TOYOMONT	Serie:		Ubicación		Horómetro:	2,927.5 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3357	Fecha:	22/03/2024
Equipo:		Modelo:	TOYOMONT	Serie:		Ubicación		Horómetro:	2,927.5 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: LOPEZ LENA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0271	N. Orden: KAUF3357	Fecha: 22/03/2024
Equipo:	Modelo: TOYOMONT	Serie:	Ubicación	Horómetro: 2,927.5 HRS


*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: LOPEZ LENA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0271	N. Orden: KAUF3357	Fecha: 22/03/2024
Equipo:	Modelo: TOYOMONT	Serie:	Ubicación	Horómetro: 2,927.5 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: LOPEZ LENA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0271	N. Orden: KAUF3357	Fecha: 22/03/2024
Equipo:	Modelo: TOYOMONT	Serie:	Ubicación	Horómetro: 2,927.5 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3357	Fecha:	22/03/2024
Equipo:		Modelo:	TOYOMONT	Serie:		Ubicación		Horómetro:	2,927.5 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: LOPEZ LENA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0271	N. Orden: KAUF3357	Fecha: 22/03/2024
Equipo:	Modelo: TOYOMONT	Serie:	Ubicación	Horómetro: 2,927.5 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3357	Fecha:	22/03/2024
Equipo:		Modelo:	TOYOMONT	Serie:		Ubicación		Horómetro:	2,927.5 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3357	Fecha:	22/03/2024
Equipo:		Modelo:	TOYOMONT	Serie:		Ubicación		Horómetro:	2,927.5 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0271	N. Orden:	KAUF3357	Fecha:	22/03/2024
Equipo:		Modelo:	TOYOMONT	Serie:		Ubicación		Horómetro:	2,927.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- BOCINA DEL CLAXÓN NO SIRVE, ESTÁ QUEMADA.
- REEMPLAZAR SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN.
- QUEDAN PEDIENTES LOS FOCOS.





Empresa: LOPEZ LENA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0271	N. Orden: KAUF3357	Fecha: 22/03/2024
Equipo:	Modelo: TOYOMONT	Serie:	Ubicación:	Horómetro: 2,927.5 HRS

- CORREGIR CORTO EN PLAFONERA DE ACUARTOS Y STOP.
- BULBO DE STOP NO SIRVE.

