



MONT-14

Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT203	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jagua, S/N. José María Pino Suárez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de cotización:	
Fecha:	26/03/2024
Código QR:	MONT-14
Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	HYSTER	No. Económico / Ubicación:	MONT-14	VILLAHERMOSA
Modelo:	H50FT	Capacidad:		
Serie:	P177V02709N	Horómetro / Km:		

FALLA REPORTADA

1. "EL CILINDRO SE VA BAJANDO POCO A POCO"

ACTIVIDADES A REALIZAR

Cantidad	Unidad	Descripción
1	SERV	REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL

REFACCIONES A UTILIZAR

Cantidad	Unidad	Descripción
1	PZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL

OBSERVACIONES

Empacar cilindro central

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO*

26	DIA	11	MES	2024	AÑO
NOMBRE		TECNICO		AUXILIAR	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Empresa:	JHJ	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT203	Fecha:	26/04/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: JHJ Solicitante: 0 Numero Economico: MONT-14 N° de Orden: INT203	Marca: HYSTER Modelo del montacargas: H50FT Serie del montacargas: P177V02709N Horometro:
--	--

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidráulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobación de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	☐
Dirigidos delanteros	☒	☐	Cinturón de seguridad	☒	☐
Dirigidos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Guarda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Dirigidos de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Orden de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Dirigidos de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidráulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidráulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las llantas		
Válvulas dañadas	☒	☐	Presenta fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgaste	☒	☐

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

RECIBE
"EL CLIENTE"

Fco. Vazquez
 ENTREGA
 "DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"