



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,590.7 HRS

*DESMONTAJE DE CULATA DE MOTOR PARA RREEMPLAZO DE JUNTA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,590.7 HRS

*REEMPLAZO DE JUNTA DE CULATA DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,590.7 HRS


*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,590.7 HRS



***DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU MANTENIMIENTO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,590.7 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,590.7 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	07/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	1,590.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE AJUSTE DE MOTOR GENERAL POR DESGASTE EN ANILLOS DE MOTOR.
- EL EQUIPO REQUIERE BOMBA DE FRENOS.
- REQUIERE MANTENIMIENTO Y ENGRASADO EN GENERAL.