



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3524	Fecha:	10/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	6,446.2 HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 357 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	INT299	N° de cotización:	
Empresa:	CORONA	Fecha:	10/05/2024
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONTE-32
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	Toyota	No. Económico / Ubicación:	3072 3967
Modelo:	CPQYD30-KU103	Capacidad:	3.0TN
Serie:	250303F3305	Horómetro / Km:	6446.2 hrs

FALLA REPORTADA

1 SE LE CAYO BLUESPOT

ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
3			

REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			

OBSERVACIONES

Se aguste para bluespot delantero

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
10	DÍA	05	MES
2024	AÑO		
NOMBRE		AUXILIAR	
FIRMA			

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3524	Fecha:	10/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	6,446.2 HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA
Solicitante: SAMANTHA RIQUELME
Numero Economico: MONT-32
N° de Orden: INT299

Marca: HELI
Modelo del montacargas: CPQYD30-KU1G3
Serie del montacargas: 250303F5395
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Acetite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Acetite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Acetite hidráulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobación de			Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturón de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Ilaleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidráulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidráulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con			Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas			Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgaste	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?

☒ SI
 ☐ NO

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"