




|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*AFINACIÓN DE MOTOR





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


## \*DESMONTAJE DE JUNTA DE MOTOR PARA SU REEMPLAZO





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE JUNTA DE MOTOR





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU REEMPLAZO





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

### \* INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA AL RADIADOR





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*INSTALACIÓN DE RADIADOR





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*SUMINISTRO DE ANTICONCELANTE





|          |            |              |            |            |           |            |          |            |            |
|----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | DICONSA    | Solicitante: |            | Código QR: | VHSA-0279 | N. Orden:  | KAUF3518 | Fecha:     | 15/05/2024 |
| Equipo:  | MITSUBISHI | Modelo:      | AF17D20387 | Serie:     |           | Ubicación: | TICUL    | Horómetro: | HRS        |

**\*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS SUPERIOR E INFERIOR DEL RADIADOR**





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DESMONTAJE DE MANGUERAS VIAJERAS DE ALTA PRESIÓN PARA SU REEMPLAZO





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE MANGUERAS VIAJERAS DE ALTA PRESIÓN





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


## \*CONDICIONES DE ARNECES





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |



## \*REEMPLAZO DE ARNES DE BOBINA





|          |            |              |            |            |           |            |          |            |            |
|----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | DICONSA    | Solicitante: |            | Código QR: | VHSA-0279 | N. Orden:  | KAUF3518 | Fecha:     | 15/05/2024 |
| Equipo:  | MITSUBISHI | Modelo:      | AF17D20387 | Serie:     |           | Ubicación: | TICUL    | Horómetro: | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE ARNES DE CUERPO DE ACELERACIÓN





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE SOPORTE DE SILENCIADOR





|                 |            |                     |            |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |            | <b>Código QR:</b> | VHSA-0279 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3518 | <b>Fecha:</b>     | 15/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | AF17D20387 | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | TICUL    | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

### \*REEMPLAZO DE SOPORTE DE SILENCIADOR

