



MONT-15

|          |       |              |              |            |              |            |              |            |            |
|----------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: | MARISOL MORA | Código QR: | MONT-15      | N. Orden:  | INTSN        | Fecha:     | 11/05/2024 |
| Equipo:  | LINDE | Modelo:      | H35D         | Serie:     | H2X393H00604 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | HRS        |

## FALLA REPORTADA: “BLOQUEO DE FUNCIONES HIDRÁULICAS”

\*INSPECCIÓN DE SENSOR DE POSICIÓN DE DIRECCIÓN, ARNES ROTO INTERNAMENTE

\*REEMPLAZO DE SENSOR DE DIRECCIÓN Y SE CORRIGIÓ FALLA





MONT-15

|                 |       |                     |              |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> | MARISOL MORA | <b>Código QR:</b> | MONT-15      | <b>N. Orden:</b>  | INTSN        | <b>Fecha:</b>     | 11/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D         | <b>Serie:</b>     | H2X393H00604 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*INSTALACIÓN DE SENSOR DE DIRECCIÓN

