



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT320	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8628
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	INT320	Nº de cotización:	
Empresa:	CORONA	Fecha:	22/05/2024
Solicitante:	KAUFMANN	Código QR:	MONT-32
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	HELI	No. Económico / Ubicación:	MONT-32 AGENCIA VHSA
Modelo:	CPQYD30-KU1G	Capacidad:	3 TON
Serie:	250303F5395	Horómetro / Km:	
FALLA REPORTADA			
1 "NO QUIERE FRENAR, SE FRENA A DISTANCIA"			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES			
<i>Ajuste y calibración de frenos</i>			
<i>Fee Montijo.</i>			
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
22	DIA	05	MES 2024 AÑO
NOMBRE		TÉCNICO AUXILIAR	
FIRMA			



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT320	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA
 Solicitante: KAUFMANN
 Numero Economico: MONT-32
 N° de Orden: INT320

Marca: HELI
 Modelo del montacargas: CPQYD30-KU1G
 Serie del montacargas: 250303F5395
 Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒		Faros delanteros	☒	
Aceite de transmisión	☒		Faro trasero	☒	
Aceite hidraulico	☒		Bluespot	☒	
Anticongelante	☒		Torreta	☒	
Líquido de frenos	☒		Claxon	☒	
Comprobacion de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	
Birlos delanteros	☒		Cinturon de seguridad	☒	
Birlos traseros	☒		Extintor vigente	☒	
Guarda de carga	☒		Switch de arranque (llave)	☒	
Pernos de cilindros hidraulicos	☒		El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado	☒		Fuga en cilindros de inclinación	☒	
Banda de alternador	☒		Fuga en cilindros de levante	☒	
Eje de dirección	☒		Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	
Freno de estacionamiento	☒		Fuga en Cilindro de dirección	☒	
Isaleros de mastil	☒		Fuga en bomba hidraulica	☒	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒		Fuga en bancos hidraulicos	☒	
Base de tanque de gas	☒		Fuga en mangueras hidraulicas	☒	
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor	☒	
Tanque de gas 1	☒		Fuga en transmisión	☒	
Tanque de gas 2	☒		Fuga en diferencial	☒	
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒		Presenta Fisuras	☒	
Aro de la base dañada	☒		Presenta Desgastamiento	☒	

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"