



|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

**\*SE RETIRA SPOOL PARA SU REEMPLAZO**





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

**\*REEMPLAZO DE KIT DE BANCO DE VÁLVULAS**





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

## \*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN





|          |            |              |       |            |            |            |          |            |            |
|----------|------------|--------------|-------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | DICONSA    | Solicitante: |       | Código QR: | VHSA-0280  | N. Orden:  | KAUF3559 | Fecha:     | 23/05/2024 |
| Equipo:  | MITSUBISHI | Modelo:      | FG25N | Serie:     | AF17D04454 | Ubicación: | TIXKOKOB | Horómetro: | 11,689.6 H |

## \*REEMPLAZO DE BATERÍA





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

## \*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y JUEGO DE CABLES DE BUJIAS





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |


## \*REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

## \*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

**\*DESMONTAJE DE CILINDRO CENTRAL PARA CAMBIO DE SELLOS**





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

## \*REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

**\*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

**\*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA LA CABEZA DE MOTOR**





|                 |       |                     |      |                   |              |                   |          |                   |                       |
|-----------------|-------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-07      | <b>N. Orden:</b>  | INT122   | <b>Fecha:</b>     | 03/05/2024            |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D | <b>Serie:</b>     | H2X394G02067 | <b>Ubicación:</b> | TUXTEPEC | <b>Horómetro:</b> | 8,451.1<br>11,689.6 H |

## \*LIMPIEZA DE CABEZA DE MOTOR





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |




## \*REEMPLAZO DE JUNTA DE MOTOR





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |


**\*LIMPIEZA Y REAPRETE DE VÁLVULA DE MOTOR**





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

## \*REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍA





|                 |            |                     |       |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0280  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3559 | <b>Fecha:</b>     | 23/05/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N | <b>Serie:</b>     | AF17D04454 | <b>Ubicación:</b> | TIXKOKOB | <b>Horómetro:</b> | 11,689.6 H |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ADAPTACIÓN DE SU BASE DE CARBURADOR HACIA EL FILTRO DE AIRE (CON EL TIEMPO SE PUEDE DAÑAR POR ABSORBER POLVO).
- REEMPLAZO DE CHICOTE DE ACELERADOR.
- CABEZOTE PRESENTA PICADURA DONDE SIENTA CON LA VÁLVULA DE CABEZA.