



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***NIVELADO DE ANTICONGELANTE**



Samsung Dual Camera
Tomada con mi Galaxy A04e



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***LUBRICACION DE CADENAS**






Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***HOROMETRO DEL EQUIPO**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REQUIERE CAMBIO DE PLACA DE LUCES TRASERAS YA QUE HACE FALSO**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0265	N. Orden:	KAUF3549	Fecha:	22/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3886.2 HRS

OBSERVACIONES

- NECESITA CAMBIO DE FARO DELANTERO IZQUIERDO
- NECESITA CAMBIO DE BASE DE LUCES TRASERAS HACEN FALSO, REQUIERE CAMBIO DE PLACA COMPLETA
- QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO

