





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	10484.7 H

FALLA REPORTADA: "SE ROMPIO SENSOR DE SILLA Y NO DA FUNCIÓN EL MONTACARGAS"

***INSPECCIÓN VISUAL DE ARNES DE SENSOR HOMBRE PRESENTE, ENCONTRANDO CABLES ARRANCADOS POSIBLEMENTE POR FAN CLUTCH**





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	10484.7 H

FALLA REPORTADA: "SE ROMPIO SENSOR DE SILLA Y NO DA FUNCIÓN EL MONTACARGAS"

***RECONEXIÓN DEL CABLEADO Y SOLDADO**






Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	10484.7 H

OBSERVACIONES:

- INSPECCIÓN VISUAL DE ARNES DE SENSOR HOMBRE PRESENTE, ENCONTRANDO CABLES ARRANCADOS POSIBLEMENTE POR FAN CLUTCH
- RECONEXIÓN DEL CABLEADO Y SOLDADO
- PRUEBAS DE MOVIMIENTO DEL EQUIPO, NO PRESENTA FALLAS NI PROBLEMAS CON:
 - TRACCIÓN ADELANTE Y ATRÁS
 - INCLINACIÓN DE MÁSTIL
 - LEVANTE Y DESCENCO DE HORQUILLAS
 - DESPLAZAMIENTO LATERALES DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3570	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	10484.7 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- HACER REVISIÓN DE LUCES, CUARTOS Y DIRECCIONALES, LUCES LINEALES LATERALES, BLUESPOT, TORRETA, FARO DE REVERSA, NO FUNCIONAN
- PRESENTA FUGA EN MANGUERA DE LEVANTE POSIBLE FISURA O CONEXIÓN VENCIDA
- A RAIZ DEL CORTO DE LOS CABLES DEL SENSOR DE SILLA, TESTIGOS PARPADEAN EN TABLERO, PERO SIN AFECTAR FUNCIONAMIENTO