



Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHS-0265	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,893.8 HRS

FALLA REPORTADA: "FALLA DE CARBURACIÓN"

*** LIMPIEZA DE CARBURADOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHS-0265	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,893.8 HRS

FALLA REPORTADA: "FALLA DE CARBURACIÓN"

* LIMPIEZA DE CARBURADOR





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHS-0265	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,893.8 HRS

FALLA REPORTADA: "FALLA DE CARBURACIÓN"

*** LIMPIEZA DE CARBURADOR**





Empresa:	LOPEZ LENA	Solicitante:		Código QR:	VHS-0265	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	TOYOMONT	Modelo:	FY35	Serie:	220014087	Ubicación:	JUCHITAN	Horómetro:	3,893.8 HRS

OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA CAMBIO DE CARBURADOR, YA QUE SE ENCUENTRA AVERIADO DE ALGUNOS COMPENENTES.
- REQUIERE CAMBIO DE CHICOTE DE ACELERADOR.
- EQUIPO OPERATIVO.