



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3569	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: "MANGUERAS SUELTAS"

***MANGUERAS DE GATO CENTRAL SUELTAS, PROVISIONALMENTE SE PEGARON AL GATO CENTRAL**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3569	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: "MANGUERAS SUELTAS"

***MANGUERAS SUELTAS POR FALTA DE UN OPRESOR DE SEGURIDAD CON EL QUE NO CUENTA**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3569	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	

FALLA REPORTADA: “MANGUERAS SUELTAS”

*MANGUERAS PRESENTAN DESGASTE EXTERNO, REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DEL GATO CENTRAL

*REACOMODO DE MANGUERAS Y FIJACIÓN CON CINCHOS DE ALTA RESISTENCIA





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	ING. DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3569	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	

OBSERVACIONES:

- HACER REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL
- CAMBIO DE MANGUERAS DE GATO CENTRAL
- REVISIÓN DE LLANTAS