



MONT-05

Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,526.9 HR

FALLA REPORTADA: "LLAVE SE ATASCA"

***REEMPLAZO DE LLAVE DE SWITCH DE ARRANQUE QUE PRESENTA DESGASTE (YA NO PRESENTA ATASCAMIENTO)**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,526.9 HR

OBSERVACIONES:

- REVISIÓN DE LLAVIN, SWITCH Y LLAVE DE ARRANQUE
- LLAVE DE SWITCH PRESENTA DESGASTE
- REEMPLAZO DE LLAVE DE SWITCH DE ARRANQUE, YA NO PRESENTA ATASCAMIENTO