



|          |       |              |      |            |              |            |         |            |             |
|----------|-------|--------------|------|------------|--------------|------------|---------|------------|-------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |      | Código QR: | MONT-10      | N. Orden:  | INT316  | Fecha:     | 24/05/2024  |
| Equipo:  | LINDE | Modelo:      | H35D | Serie:     | H2X393F05628 | Ubicación: | APIZACO | Horómetro: | 13,937.4 HR |

**FALLA REPORTADA: "SE VUELVE A INUNDAR DE DIESEL LOS INYECTORES Y SE LE DEGOLLO EL TORNILLO QUE SOSTIENE EL EXTINTOR"**

**\*HOROMETRO DEL EQUIPO.**





|                 |       |                     |      |                   |              |                   |         |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | INT316  | <b>Fecha:</b>     | 24/05/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 13,937.4 HR |

**\*REEMPLAZO DE 4 TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE HACIA LOS INYECTORES.**





|                 |       |                     |      |                   |              |                   |         |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | INT316  | <b>Fecha:</b>     | 24/05/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 13,937.4 HR |

**\*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS ORINGS DE RETORNO DE COMBUSTIBLE EN INYECTORES.**





|                 |       |                     |      |                   |              |                   |         |                   |             |
|-----------------|-------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | INT316  | <b>Fecha:</b>     | 24/05/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H35D | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 13,937.4 HR |

**OBSERVACIONES:**

- SE REALIZO SERVICIO CORRECTIVO REEMPLAZANDO KIT DE SELLOS ORINGS DE RETORNO DE COMBUSTIBLE EN INYECTORES ASI MISMO SE REEMPLAZAN 4 TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE HACIA LOS INYECTORES.
- SE CORROBORAN NIVELES DE FLUIDOS EN SU NORMALIDAD.