




Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "CILINDRO CENTRAL NO SUBE CORRECTAMENTE"

***REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*AJUSTE DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*AJUSTE DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

* LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	LIC. CANDELARIO	Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT314	Fecha:	23/05/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- DESAJUSTE EN PALANCA DE LEVANTE/ INCLINACIÓN.
- A ESTE EQUIPO NUNCA SE LE HA REEMPLAZADO ACEITE DE DIFERENCIAL.
- LLANTAS DELANTERAS Y TARSERAS EN MALAS CONDICIONES.
- NO TIENE ROTULOS.