



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	1,625.3HRS

**FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA, FUGA DE
ANTICONGELANTE"**

***DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU REPARACIÓN**

***SE CALIBRA Y SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN EL
SENSOR DE HOMBRE PRESENTE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	1,625.3HRS

*REPARACIÓN DE RADIADOR

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	1,625.3HRS

***SE USA TORNILLO DE RADIADOR PARA DETENER FUGA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	1,625.3HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/05/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	1,625.3HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE OBSERVA EN EL MOTOR FUGA DE COOMPRESIÓN DE LA CAMARA DE COMBUSTIÓN HACIA LA PARTE DEL CARTER, TIRANDO LA COMPRESIÓN Y EL TUBO DE LA BAYONETA.
- SE RECOMIENDA AJUSTE DE MOTOR EN GENERAL LO MÁS PRONTO POSIBLE PARA EVITAR DESGASTE EN OTROS COMPONENTES.

