



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF3580	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	V3000B	Serie:		Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS


***SE DESMONTA PALANCA DE CAMBIO PARA SU REPARACIÓN**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF3580	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	V3000B	Serie:		Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS


*INSTALACIÓN Y AJUSTE DE PALANCA DE CAMBIO DE VELOCIDAD





Empresa: OLMECA DRILLING	Solicitante: JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR: VHSA-0099	N. Orden: KAUF3580	Fecha: 28/05/2024
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: V3000B	Serie:	Ubicación: PARQUE PLIT	Horómetro: HRS

*FUGA EN CONEXIONES DE ORBITROL





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF3580	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	V3000B	Serie:		Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE ORING DE CONEXIONES DEL ORBITROL





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF3580	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	V3000B	Serie:		Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0099	N. Orden:	KAUF3580	Fecha:	28/05/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	V3000B	Serie:		Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA POR FILTRO DE TRANSMISIÓN.
- PRESENTA FUGA POR MANGUERAS DE ORBITROL.
- SE REALIZO CORRECCIÓN DE FUGA DE ACEITE.