



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3541	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,466.5 HRS


*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3541	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,466.5 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3541	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,466.5 HRS


***ENGRASADO DED MÁSTIL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3541	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,466.5 HRS

*ENGRASADO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3541	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,466.5 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3541	Fecha:	29/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,466.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BALEROAS DE POLEA DE VENTILADOR.