



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN DE MOTOR)"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*SUMISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

AFINACIÓN DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*LIMPIEZA DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

***LIMPIEZA DE MÁSTIL**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*LAVADO DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS


***ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3607	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	7,881 HRS

OTRAS OBSRRVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS Y BOBINAS.
- LIMPIEZA DE INYECTORES Y REEMPLAZO DE MICROFILTRO.
- SE LLEVA SILLA DEL CONDUCTOR A TAPIZAR.
- REQUIERE LAS TAPAS DEL CUBRE VOLANTE, POR QUE ESTÁ ROTA Y SE GIRA EL SWITCH.