



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN DE MOTOR)”

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS


*DESMONTAJE DE CARBURADOR PARA LIMPIEZA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL CARBURADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

***CARBURADOR REQUIERE REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0291	N. Orden:	KAUF3604	Fecha:	04/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08054	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	3,840.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE LLEVA CARBURADOR PARA SU REEMPLAZO Y BANDA DEL MOTOR.
- SE LLEVA MANGUERA PARA SU ELABORACIÓN.
- REQUIERE CAMBIO DE CABLE DE BUJIA, TAPA DE ROTOR Y EL DISTRIBUIDOR.