



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN DE MOTOR)"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS


***AFINACIÓN DE MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**

USADOS



NUEVOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*REVISIÓN Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DE MÁSTIL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3591	Fecha:	05/05/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:		Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	4,231.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- MOTOR CON FALLO DE ARRANQUE, POR QUE ESTÁ PASANDO ACEITE AL CILINDRO 1 Y MOJA LA BUJIA CONSTANTEMENTE.
- REQUIERE REPARACIÓN POR ANILLOS QUEBRADOS.
- REEMPLAZR BATERÍA.
- REEMPLAZO DE HIDROBOMBA DE FRENO