



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT372	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	1,236.8 HRS

FALLA REPORTADA: "NO FRENA CORRECTAMENTE"


***CALIBRACIÓN DE AMBOS LADOS Y PURGADO DE LINEAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT372	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	1,236.8 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL SISTEMA DE FRENADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT372	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	1,236.8 HRS

*LAVADO DE SISTEMA DE FRENADO (BALATAS Y HERRAJES)





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT372	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	1,236.8 HRS

*LIMPIEZA DE TAMBOR DEL SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	INT372	Fecha:	12/06/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F5395	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	1,236.8 HRS

***SE LIMPIAN Y LAVAN SISTEMAS DE FRENOS AMBOS LADOS**

