



Empresa:	WEN GROPU	Solicitante:	JOSE MOREIRA	Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3561	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*DRENADO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUE





Empresa:	WEN GROPU	Solicitante:	JOSE MOREIRA	Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3561	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa:	WEN GROPU	Solicitante:	JOSE MOREIRA	Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3561	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

***SE ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE SUCIO**





Empresa:	WEN GROPU	Solicitante:	JOSE MOREIRA	Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3561	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRÓ EL COMBUSTIBLE





Empresa:	WEN GROPU	Solicitante:	JOSE MOREIRA	Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3561	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES**





Empresa: WEN GROPU	Solicitante: JOSE MOREIRA	Código QR: VHSA-0276	N. Orden: KAUF3561	Fecha: 13/06/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H100XM	Serie: K005A04927Y	Ubicación: PARQUE PLIT	Horómetro: HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	WEN GROPU	Solicitante:	JOSE MOREIRA	Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3561	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	WEN GROPU	Solicitante:	JOSE MOREIRA	Código QR:	VHSA-0276	N. Orden:	KAUF3561	Fecha:	13/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H100XM	Serie:	K005A04927Y	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTA CHECAR FRENOS DE AMBOS LADOS.
- FALTA LAVAR Y ENGRASAR.
- FALTA CAMBIOS DE SELLOS DE CILINDROS DE LEVANTE LATERAL AMBOS LADOS.
- REQUIERE CAMBIO DE CILINDRO DE DIRECCIÓN.