



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0296	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CH10879A	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,674.9 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE POR DESPLAZADOR LATERAL HIDRÁULICO"

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL CILINDRO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0296	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CH10879A	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,674.9 HRS

*CAMBIO DE SELLOS PARA TAPA DE CILINDRO HIDRÁULICO DE DESPLAZADOR EN AMBOS LADOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0296	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CH10879A	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,674.9 HRS

*REEMPLAZO DE TORNILLOS AL DESPLAZADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0296	N. Orden:	KAUF3598	Fecha:	14/06/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3CH10879A	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,674.9 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (20 LTS)

