



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3656	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "NO FUNCIONA EL ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA"

***DESMONTAJE DE CILINDRO DE 4TA FUNCIÓN PARA REEMPLAZO DE SELLOS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3656	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE 4TA FUNCIÓN





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3656	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*CAMBIO DE ORING DE VÁLVULA HIDRÁULICA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3656	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3656	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE REALIZAN PRUEBAS AL EQUIPO**

