



|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |                |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3634       | <b>Fecha:</b>     | 20/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | ALMACEN XBACAB | <b>Horómetro:</b> | 1,798 HRS  |

## \*DESMONTAJE DE CILINDRO DE MÁSTIL PARA REPARACIÓN DE FUGA





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |                |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3634       | <b>Fecha:</b>     | 20/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | ALMACEN XBACAB | <b>Horómetro:</b> | 1,798 HRS  |

### \*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN LOS SELLOS





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |                |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3634       | <b>Fecha:</b>     | 20/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | ALMACEN XBACAB | <b>Horómetro:</b> | 1,798 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |                |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3634       | <b>Fecha:</b>     | 20/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | ALMACEN XBACAB | <b>Horómetro:</b> | 1,798 HRS  |

## \*LIMPIEZA Y MONTAJE DE CILINDRO DE MÁSTIL

