



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS

*DESMONTAJE DE CILINDRO HIDRÁULICO CENTRAL PARA REEMPLAZO DE SELLOS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS


*MONTAJE DE CILINDRO CENTRAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCHA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS

***SE RETIRA BOMBA DE GASOLINA PARA PONER UN NUEVO REPUESTO Y LIMPIAR EL TANQUE**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS

***DRENADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA, PRESENTABA OXIDO Y BASURA EN SU INTERIOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS

*CAMBIO DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0301	N. Orden:	KAUF3631	Fecha:	17/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20398	Ubicación:	CHETUMAL, CANCÚN	Horómetro:	5,919.9 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REVISÓ EL SISTEMA ELÉCTRICO REFERENTE A FUNCIONES HIDRÁULICAS, ENCONTRANDO AVERÍA SEVERA EN CABLEADO DEL MÓDULO VEM.
- LAS RECOMENDACIONES SON: REPARAR CABLEADO HACIA VEM Y HACER CONVERSIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO.