




Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INT387	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:		Horómetro:	11,548.7 H

FALLA REPORTADA: "SE OBSERVA LUZ DE AVISO DE ACEITE, LO CUAL HACE QUE NO AVANCE, TAMBIEN APARECE CODIGO D202, SE APAGA EL EQUIPO Y SE VUELVE ARRANCAR Y FUNCIONA NORMAL"

***SE RETIRA SENSOR DAÑADO PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INT387	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:		Horómetro:	11,548.7 H

*REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INT387	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:		Horómetro:	11,548.7 H

*ANTES Y DESPUÉS DEL REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA

