



|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”***

**\*DRENADO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|          |             |              |        |            |            |            |                |            |            |
|----------|-------------|--------------|--------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| Empresa: | COSESI      | Solicitante: |        | Código QR: | VHSA-0288  | N. Orden:  | KAUF3619       | Fecha:     | 26/06/2024 |
| Equipo:  | CATERPILLAR | Modelo:      | DP40K2 | Serie:     | AT19C10233 | Ubicación: | CD. DEL CARMEN | Horómetro: | HRS        |


## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LIMPIEZA DE TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LIMPIEZA DE TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE SUCCIÓN





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |


### \*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | COSESI      | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0288  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3619       | <b>Fecha:</b>     | 26/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | DP40K2 | <b>Serie:</b>     | AT19C10233 | <b>Ubicación:</b> | CD. DEL CARMEN | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

