



MONT-21

Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

“RECOLECCIÓN DE EQUIPO MONT-21”





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*ASIENTO DE MONTACARGAS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

***EXTINTOR**





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*CONDICIONES DE CILINDRO





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*TUBERIAS DEL MONTACARGAS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*SWITCH DEL MONTACARGAS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*CILINDRO DE DIRECCIÓN





MONT-21

Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*CADENAS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*TAPÓN DE COMBUSTIBLE





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*CONEXIONES DE BANCO





MONT-21

Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*ALARMA DE REVERSA Y BOCINA





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

***REVISIÓN DE FLUIDOS**





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

***REVISIÓN VISUAL DEL MONTACARGAS, SE OBSERVAN FUGAS**





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

***GUARDA CARGA, PORTA HORQUILLA**





MONT-21

Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*LLANTAS DEL MONTACARGAS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

*LLANTAS DEL MONTACARGAS





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	INT416	Fecha:	05/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	15,245 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- BASE DE EXTINTOR ROTA.
- FUGA EN CILINDRO DE DIRECCIÓN.
- FUGA EN CILINDRO DE LEVANTE LATERAL DERECHO.
- FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN.
- BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE.
- BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO.
- NO SIRVE EL SWITCH DE LLAVÍN DE IGNICIÓN.
- TESTIGOS EN EL TABLERO NO SIRVE.
- TESTIGO PRENDIDO EN EL TABLERO.
- DESAJUSTE EN CARRO PORTAHORQUILLAS.
- FALTA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.
- NO SIRVE ALARMA DE REVERSA.
- LLANTA IZQUIERDA TRASERA CO DESGASTE.
- LLANTA DERECHA TRASERA CON DESGASTE.
- SILLA CON DETALLE DE TAPICERIA.