



Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	MVHSA-0083	N. Orden:	KAUF3763	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,764.8

FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA"

*REVISIÓN VISUAL Y MANUAL DE RELAY

*SE ENCUENTRA RELAY CALZADO Y NO HACIA FUNCIÓN DE STAR





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	MVHSA-0083	N. Orden:	KAUF3763	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,764.8

✓ REPARACIÓN DE RELAY, EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	MVHSA-0083	N. Orden:	KAUF3763	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,764.8

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS DE MONTACARGAS





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	MVHSA-0083	N. Orden:	KAUF3763	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	7,764.8

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR RELAY DE IGNICIÓN Y STAR.
- CONECTORES DE RELAY Y STAR
- BOMBA CEBADORA SE DESCARGA, PIERDE PRESIÓN.
- REVISIÓN Y MNTD. A SISTEMA DE INYECTORES (TIRA HUMO NEGRO.
- REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERÍA.
- MANTENIMIENTO A MARCHA.
- PERNOS DE DIRECCIÓN EN MAL ESTADO.
- REVISIÓN A SISTEMA DE LUCES EN GENERAL.