



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3752	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***SE ENCUENTRA FUGA DE ACEITE EN EL CUERPO DE VÁLVULA DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3752	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***SE RETIRAN SPOOL USADOS Y SE REEMPLAZAN SPOOL CON SELLOS NUEVOS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3752	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE SPOOL EN VÁLVULAS DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3752	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- ✓ SE LE COLOCA CABLE DE TIERRA A LA ALARMA DE REVERSA.
- LLANTAS TRASERAS ESTÁN LISAS Y DESGASTADAS, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO.