



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3737	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X94J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,721.9 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3737	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X94J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,721.9 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3737	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X94J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,721.9 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3737	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X94J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,721.9 HRS


***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3737	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X94J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,721.9 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3737	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X94J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,721.9 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3737	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X94J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,721.9 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS POR DESGASTE TANTO DELANTERA COMO TRASERA.
- SE REQUIERE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR.