



Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3622	Fecha:	13/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO

		ORDEN DE TRABAJO	
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.			
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.			
Cel: 993 393 8828			
Mail: administracion@Kaufmann.mx			
DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	KAUF3622	Nº de cotización:	
Empresa:	ADA	Fecha:	11/07/2024
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	CATERPILLAR	No. Economico /	
Modelo:	P33000	Ubicación:	VILLAHERMOSA
Serie:		Capacidad:	
		Horómetro / Km:	7761.3
FALLA REPORTADA			
1 REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE TAPA DE MOTOR			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE TAPA DE MOTOR
2			
3			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	PZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE TAPA DE MOTOR
2			
3			
OBSERVACIONES			
Se realizó servicio correctivo al gato de levantamiento de la cabina.			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
13	DIA	07	MES
2024			AÑO
NOMBRE		TÉCNICO	
FIRMA		AUXILIAR	
Miguel Ángel Durán		J. Durán	
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE			



Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3622	Fecha:	13/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:		Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS


Empresa: ADA Solicitante: 0 Numero Economico: 0 N° de Orden: KAUF3622	Marca: CATERPILLAR Modelo del montacargas: P33000 Serie del montacargas: 0 Horometro:
--	--

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor		☒	Faros delanteros	☒	
Aceite de transmisión		☒	Faro trasero	☒	
Aceite hidráulico	☒		Bluespot	☒	☒
Anticongelante	☒		Torreta	☒	
Líquido de frenos	☒		Claxon	☒	
Comprobación de			Alarma de reversa	☒	
Birlos delanteros	☒		Cinturón de seguridad	☒	
Birlos traseros	☒		Extintor vigente	☒	
Guarda de carga		☒	Switch de arranque (llave)	☒	
Pernos de cilindros hidráulicos	☒		El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒		Fuga en cilindros de inclinación		☒
Banda de alternador	☒		Fuga en cilindros de levante		☒
Eje de dirección	☒		Fuga en cilindro de desplazador lateral		☒
Freno de estacionamiento	☒		Fuga en Cilindro de dirección		☒
Baños de mastil	☒		Fuga en bomba hidráulica		☒
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒		Fuga en bancos hidráulicos		☒
Base de tanque de gas		☒	Fuga en mangueras hidráulicas		☒
El montacargas cuenta con			Fuga en motor		☒
Tanque de gas 1		☒	Fuga en transmisión		☒
Tanque de gas 2		☒	Fuga en diferencial		☒
Tanque de gas			Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas	☒		Presenta Fisuras		☒
Aro de la base dañada		☒	Presenta Desgajamiento	☒	

OTRAS OBSERVACIONES

Le falta relleno de aceite de transmisión ATF por los menos requiere 2 Lt.


 RECIBE
 "EL CLIENTE"

ENTREGA
 "DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? SI NO