



Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	INT467	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:		Horómetro:	9,870.7 HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA”

***SE REALIZA REVISIÓN POR FALLA DE MOTOR**





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	INT467	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:		Horómetro:	9,870.7 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	INT467	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:		Horómetro:	9,870.7 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	INT467	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:		Horómetro:	9,870.7 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	INT467	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:		Horómetro:	9,870.7 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	INT467	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:		Horómetro:	9,870.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA ACTIVO EL CODIGO DEL BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE EN EL DYSPLAY.
- REPARAR BASE DE SILLA DE OPERADOR.