



|          |           |              |           |            |             |            |            |            |            |
|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Empresa: | MADECO    | Solicitante: | RICARDO M | Código QR: | VHSA-0069   | N. Orden:  | KAUF3795   | Fecha:     | 06/08/2024 |
| Equipo:  | MULTILIFT | Modelo:      | FG30XT    | Serie:     | 25030184501 | Ubicación: | COMALCALCO | Horómetro: | 13,970.5 H |

**FALLA REPORTADA: “NO QUIERE ARRANCAR”****\*SE REALIZA DIAGNÓSTICO POR FALLA EN ARRANQUE DE MOTOR, EL CUAL LA MARCHA NO FUNCIONA**



|                 |           |                     |           |                   |             |                   |            |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MADECO    | <b>Solicitante:</b> | RICARDO M | <b>Código QR:</b> | VHSA-0069   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3795   | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MULTILIFT | <b>Modelo:</b>      | FG30XT    | <b>Serie:</b>     | 25030184501 | <b>Ubicación:</b> | COMALCALCO | <b>Horómetro:</b> | 13,970.5 H |

**\*SE DESARMA MARCHA PARA REEMPLAZAR BENDIX**







|                 |           |                     |           |                   |             |                   |            |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MADECO    | <b>Solicitante:</b> | RICARDO M | <b>Código QR:</b> | VHSA-0069   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3795   | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MULTILIFT | <b>Modelo:</b>      | FG30XT    | <b>Serie:</b>     | 25030184501 | <b>Ubicación:</b> | COMALCALCO | <b>Horómetro:</b> | 13,970.5 H |

**\*SE DESARMA MARCHA PARA REEMPLAZAR BENDIX**





|                 |           |                     |           |                   |             |                   |            |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MADECO    | <b>Solicitante:</b> | RICARDO M | <b>Código QR:</b> | VHSA-0069   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3795   | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MULTILIFT | <b>Modelo:</b>      | FG30XT    | <b>Serie:</b>     | 25030184501 | <b>Ubicación:</b> | COMALCALCO | <b>Horómetro:</b> | 13,970.5 H |

**\*SE REALIZA REEMPLAZO DE BEDIX DE LA MARCHA**







|                 |           |                     |           |                   |             |                   |            |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MADECO    | <b>Solicitante:</b> | RICARDO M | <b>Código QR:</b> | VHSA-0069   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3795   | <b>Fecha:</b>     | 06/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MULTILIFT | <b>Modelo:</b>      | FG30XT    | <b>Serie:</b>     | 25030184501 | <b>Ubicación:</b> | COMALCALCO | <b>Horómetro:</b> | 13,970.5 H |

## \*INSTALACIÓN DE MARCHA

