



Empresa: HARI MASA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Código QR: VHSA-0106 N. Orden: KAUF3823 Fecha: 09/08/2024

Equipo: CATERPILLAR Modelo: GP25N Serie: AT35A07640 Ubicación: CÁRDENAS Horómetro: HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden:	KAUF3823	Nº de cotización:	
Empresa:	HARI MASA	Fecha:	09/08/2024
Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca:		No. Economico / Ubicación:	CÁRDENAS
Modelo:		Capacidad:	
Serie:	AT35A07640	Horómetro / Km:	

FALLA REPORTADA

1	FUGA DE ANTICONGELANTE
---	------------------------

ACTIVIDADES A REALIZAR


Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

Corregir Fuga de Refrigerante por Manguera del Evaporizador
Relevo de Refrigerante a 2 Litros



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

09	DÍA	Agosto	MES	2024	AÑO
NOMBRE		Fco. Vazquez			
FIRMA					



Empresa: HARI MASA **Solicitante:** SAMANTHA RIQUELME **Código QR:** VHSA-0106 **N. Orden:** KAUF3823 **Fecha:** 09/08/2024
Equipo: CATERPILLAR **Modelo:** GP25N **Serie:** AT35A07640 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: HARI MASA Solicitante: HUGO DE LA FUENTE Numero Economico: 0 N° de Orden: KAUF3823	Marca: 0 Modelo del montacargas: 0 Serie del montacargas: 0 Horometro:
--	---


CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒		Faros delanteros	☒	
Aceite de transmisión	☒		Faro trasero	☒	
Aceite hidraulico	☒		Bluespot	☒	
Anticongelante	☒		Torreta	☒	
Líquido de frenos	☒		Clixon	☒	
Comprobacion de			Alarma de reversa	☒	
Birlos delanteros	☒		Cinturon de seguridad	☒	
Birlos traseros	☒		Extintor vigente	☒	
Guarda de carga	☒		Switch de arranque (llave)	☒	
Pernos de cilindros hidraulicos	☒		El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒		Fuga en cilindros de inclinación	☒	
Banda de alternador	☒		Fuga en cilindros de levante	☒	
Eje de dirección	☒		Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	
Freno de estacionamiento	☒		Fuga en Cilindro de dirección	☒	
Baleros de mastil	☒		Fuga en bomba hidraulica	☒	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒		Fuga en bancos hidraulicos	☒	
Base de tanque de gas	☒		Fuga en mangueras hidraulicas	☒	
El montacargas cuenta con			Fuga en motor	☒	
Tanque de gas 1	☒		Fuga en transmisión	☒	
Tanque de gas 2	☒		Fuga en diferencial	☒	
Tanque de gas			Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas	☒		Presenta fisuras	☒	
Aro de la base dañada	☒		Presenta Desgajamiento	☒	

OTRAS OBSERVACIONES

Se Requiere Cambio de Manguera del Evaporizador a la Bomba de Agua


 RECIBE
 "EL CLIENTE"


 ENTREGA
 "DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO