



|                 |           |                     |      |                   |              |                   |                  |                   |             |
|-----------------|-----------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL-QUIP | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-11      | <b>N. Orden:</b>  | INT495           | <b>Fecha:</b>     | 13/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H50T | <b>Serie:</b>     | H2X394H00159 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 8,859.8 HRS |

### \*REEMPLAZO DE MANGUERAS DE MÁSTIL





|                 |           |                     |      |                   |              |                   |                  |                   |             |
|-----------------|-----------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL-QUIP | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-11      | <b>N. Orden:</b>  | INT495           | <b>Fecha:</b>     | 13/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H50T | <b>Serie:</b>     | H2X394H00159 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 8,859.8 HRS |

## \*REEMPLAZO DE LLAVÍN







|                 |           |                     |      |                   |              |                   |                  |                   |             |
|-----------------|-----------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL-QUIP | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-11      | <b>N. Orden:</b>  | INT495           | <b>Fecha:</b>     | 13/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H50T | <b>Serie:</b>     | H2X394H00159 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 8,859.8 HRS |

## \*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |           |                     |      |                   |              |                   |                  |                   |             |
|-----------------|-----------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL-QUIP | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-11      | <b>N. Orden:</b>  | INT495           | <b>Fecha:</b>     | 13/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H50T | <b>Serie:</b>     | H2X394H00159 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 8,859.8 HRS |

**\*HORÓMETRO**







|                 |           |                     |      |                   |              |                   |                  |                   |             |
|-----------------|-----------|---------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL-QUIP | <b>Solicitante:</b> |      | <b>Código QR:</b> | MONT-11      | <b>N. Orden:</b>  | INT495           | <b>Fecha:</b>     | 13/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H50T | <b>Serie:</b>     | H2X394H00159 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 8,859.8 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE AMBOS GATOS DE INCLINACIÓN.
- PRESENTA HUMEDAD DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERAS Y BOMBA HIDRÁULICA.