



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3840	Fecha:	19/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,864.2 HRS

FALLA REPORTADA: "NO FRENA CORRECTAMENTE"

***MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3840	Fecha:	19/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,864.2 HRS

***SE REALIZA CALIBRACIÓN DE BALATAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF3840	Fecha:	19/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	1,864.2 HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS

