



Empresa: CORONA **Solicitante:** SAMANTHA RIQUELME **Código QR:** MONT-32 **N. Orden:** INT513 **Fecha:** 24/08/2024

Equipo: HELI **Modelo:** CPQYD30-KU1G3 **Serie:** 250303F5395 **Ubicación:** AGENCIA VHSA **Horómetro:** 2,217.1 HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8628
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	INT513		
Empresa:	CORONA		
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME		
Nº de cotización:			
Fecha:	23/08/2024		
Código QR:	MONT-32		
Tipo de servicio:	CORRECTIVO		

DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	HELI		
Modelo:	CPQYD30-KU1G3		
Serie:	250303F5395		
No. Economico / Ubicación:	MONT-32	AGENCIA VHSA	
Capacidad:	3 TON		
Horómetro / Km:	2,217.1 hrs		

FALLA REPORTADA	
1	NO FUNCIONA EL RESPIRADERO

ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO
2			
3			
4			

REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			

OBSERVACIONES	
Se reviso fuga de Gas por valvula de desfogee presentaba exceso de Gas	

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
24	DÍA	08	MES
		24	AÑO
NOMBRE		TÉCNICO	
FIRMA		AUXILIAR	

WWW.KAUFMANN.MX



Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Código QR: MONT-32 N. Orden: INT513 Fecha: 24/08/2024

Equipo: HELI Modelo: CPQYD30-KU1G3 Serie: 250303F5395 Ubicación: AGENCIA VHSA Horómetro: 2,217.1 HRS

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA
Solicitante: SAMANTHA RIQUELME
Numero Economico: MONT-32
N° de Orden: INT513

Marca: HELI
Modelo del montacargas: CPQYD30-KU1G3
Serie del montacargas: 250303F5395
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒		Faros delanteros	☒	
Aceite de transmisión	☒		Faro trasero	☒	
Aceite hidraulico	☒		Bluespot	☒	
Anticongelante	☒		Torreta	☒	
Líquido de frenos	☒		Claxon	☒	
Comprobacion de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	
Birlos delanteros	☒		Cinturon de seguridad	☒	
Birlos traseros	☒		Extintor vigente	☒	
Guarda de carga	☒		Switch de arranque (llave)	☒	
Pernos de cilindros hidraulicos	☒		El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado	☒		Fuga en cilindros de inclinación	☒	
Banda de alternador	☒		Fuga en cilindros de levante	☒	
Eje de dirección	☒		Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	
Freno de estacionamiento	☒		Fuga en Cilindro de direccón	☒	
Baleros de mastil	☒		Fuga en bomba hidraulica	☒	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒		Fuga en bancos hidraulicos	☒	
Base de tanque de gas	☒		Fuga en mangueras hidraulicas	☒	
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor	☒	
Tanque de gas 1	☒		Fuga en transmisión	☒	
Tanque de gas 2	☒		Fuga en diferencial	☒	
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒		Presenta Fisuras	☒	
Aro de la base dañada	☒		Presenta Desgajamiento	☒	

OTRAS OBSERVACIONES

☒ ¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?
 ☐ SI
 ☐ NO

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"