



Empresa: CEMEX **Solicitante:** ING. CARLOS SANDIN **Código QR:** VHSA-0124 **N. Orden:** KAUF3871 **Fecha:** 26/08/2024

Equipo: HYSTER **Modelo:** H3.5UT **Serie:** **Ubicación:** TEHAUNTEPEC **Horómetro:** HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO			
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V. Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco. Cel: 993 393 8628 Mail: administracion@Kaufmann.mx			
DATOS GENERALES			
N° de Orden:	KAUF3871		
Empresa:	CEMEX		
Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN		
N° de cotización:			
Fecha:	24/08/2024		
Código QR:	VHSA-0124		
Tipo de servicio:	CORRECTIVO		
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	HYSTER		
Modelo:	H3.5UT		
Serie:			
No. Económico / Ubicación:	TEHAUNTEPEC		
Capacidad:	3.5 TON		
Horómetro / Km:			
FALLA REPORTADA			
1 CASCABELEA Y NO SOPORTA LA CARGA			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
3			
4			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
OBSERVACIONES:			
Se encontró equipo en operación solo preguntó al operador que falla presentaba y dijo que anterior cascabeleaba al correr pero y que lo acia falta aceite hidráulico así lo nivelaron y quedó operativo sin presentar ninguna falla.			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
24 DÍA	108 MES	2024 AÑO	
TECNICO		AUXILIAR	
NOMBRE	Francisco		
FIRMA			
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE			



Empresa: CEMEX Solicitante: ING. CARLOS SANDIN Código QR: VHSA-0124 N. Orden: KAUF3871 Fecha: 26/08/2024

Equipo: HYSTER Modelo: H3.5UT Serie: Ubicación: TEHAUNTEPEC Horómetro: HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CEMEX
Solicitante: ING. CARLOS SANDIN
Numero Economico: 0
N° de Orden: KAUF3871

Marca: HYSTER
Modelo del montacargas: H3.5UT
Serie del montacargas: 0
Horometro:

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Aceite de motor	☒	
Aceite de transmisión	☒	
Aceite hidraulico	☒	
Anticongelante	☒	
Líquido de frenos	☒	
Comprobacion de	SI	NO
Birlos delanteros	☒	
Birlos traseros	☒	
Guarda de carga	☒	
Pernos de cilindros hidraulicos	☒	
Prueba de frenado	☒	
Banda de alternador	☒	
Eje de dirección	☒	
Freno de estacionamiento	☒	
Baleros de mastil	☒	
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	
Base de tanque de gas	☒	
El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1	☒	
Tanque de gas 2	☒	
Tanque de gas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒	
Aro de la base dañada	☒	

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faros delanteros	☒	
Faro trasero	☒	
Bluespot	☒	
Torreta	☒	
Claxon	☒	
Alarma de reversa	☒	
Cinturon de seguridad	☒	
Extintor vigente	☒	
Switch de arranque (llave)	☒	
El equipo presenta	SI	NO
Fuga en cilindros de inclinación	☒	
Fuga en cilindros de levante	☒	
Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	
Fuga en Cilindro de dirección	☒	
Fuga en bomba hidraulica	☒	
Fuga en bancos hidraulicos	☒	
Fuga en mangueras hidraulicas	☒	
Fuga en motor	☒	
Fuga en transmisión	☒	
Fuga en diferencial	☒	
Estado de las Llantas	SI	NO
Presenta fisuras	☒	
Presenta Desgaste	☒	

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?

☒ SI
☐ NO

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"