



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***DESMONTAJE DE CABEZOTE DE MOTOR, SE DIAGNÓSTICA MOTOR EN MALAS CONDICIONES**

***REQUIERE REEMPLAZO DE PISTONES Y EN CAMISADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS


*CONDICIONES DEL RADIADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***SE DESARMO EL MOTOR Y SE ENCUENTRA MUCHO OXIDO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

*CONDICIONES DE LA JUNTA DEL CABEZOTE






Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE MASA DELANTERA
- MANGUERA DE DESPLZADOR CENTRAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

➤ REQUIERE:

- LLANTAS
- BATERÍA
- BOMBA DE AGUA
- GUARDA CARGA
- ESCAPE DE DESFOGUE Y SALIDA DE MOTOR
- CABLES DE MARCHA
- MANGUERA HIDRÁULICA (DIRECCIÓN)

