



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

*DESMONTAJE DE DESPLAZADOR PARA REVISAR Y REPARAR EL DAÑO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

***SE ENCONTRO DESPLAZADOR BRETADO, SE LLEVÓ A REPARACIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

***SE CAPO UN TORNILLO DEL DESPLAZADOR, SE REEMPLAZO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

*REPARACIÓN DE JOYSTICK





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

***LAVADO Y ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

***SE REALIZO REVISIÓN GENERAL DE ARNES DE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, SE ENCONTRO FALLA EN LE POTENCIOMETRO Y SE REEMPLAZO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,261.6 H

***HORÓMETRO**

