



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUF3875	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES N° de Orden: KAUF3875 Empresa: CEMEX Solicitante:		N° de cotización: Fecha: 28/08/2024 Código QR: VHSA-0278 Tipo de servicio: CORRECTIVO																									
DATOS DEL EQUIPO Marca: HYSTER Modelo: H3.5UT Serie: A3C1A08492V		No. Economico / Ubicación: APIZACO Capacidad: 3.5 TON Horómetro / Km:																									
FALLA REPORTADA 1 DESMONTAJE DE MOTOR																											
ACTIVIDADES A REALIZAR																											
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción																								
1	1	SERV	DESMONTAJE DE MOTOR																								
2																											
3																											
4																											
REFACCIONES A UTILIZAR																											
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción																								
1																											
2																											
3																											
OBSERVACIONES <i>*Se realiza desmontaje de motor para su traslado a base Kaufmann para ajuste general del motor</i>																											
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE		<table> <tr> <th colspan="4">FECHA DEL SERVICIO REALIZADO</th> </tr> <tr> <td>28</td> <td>DÍA</td> <td>08</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>AÑO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE</td> <td colspan="2">FIRMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jorge Mantua</td> <td colspan="2">Dennis M.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FIRMA</td> <td colspan="2">FIRMA</td> </tr> </table>		FECHA DEL SERVICIO REALIZADO				28	DÍA	08	MES	2024	AÑO			NOMBRE		FIRMA		Jorge Mantua		Dennis M.		FIRMA		FIRMA	
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO																											
28	DÍA	08	MES																								
2024	AÑO																										
NOMBRE		FIRMA																									
Jorge Mantua		Dennis M.																									
FIRMA		FIRMA																									



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0278	N. Orden:	KAUF3875	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A08492V	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CEMEX Solicitante: 0 Numero Economico: 0 N° de Orden: KAUF3875	Marca: HYSTER Modelo del montacargas: H3.5UT Serie del montacargas: A3C1A08492V Horometro:
--	---


CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor			Faros delanteros		
Aceite de transmisión			Faro trasero		
Aceite hidráulico			Blumipot		
Anticongelante			Torreta		
Líquido de frenos			Claxon		
Combustión de			Alarma de reversa		
Birlos delanteros			Cinturón de seguridad		
Birlos traseros			Extintor vigente		
Guarda de carga			Switch de arranque (llave)		
Pernos de cilindros hidráulicos			El equipo presenta		
Prueba de frenado			Fuga en cilindros de inclinación	SI	NO
Banda de alternador			Fuga en cilindros de levante		
Eje de dirección			Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Freno de estacionamiento			Fuga en Cilindro de dirección		
Baleros de mastil			Fuga en bomba hidráulica		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible			Fuga en bancos hidráulicos		
Base de tanque de gas			Fuga en mangueras hidráulicas		
El montacargas cuenta con			Fuga en motor		
Tanque de gas 1			Fuga en transmisión		
Tanque de gas 2			Fuga en diferencial		
Tanque de gas			Estado de las llantas		
Valvulas dañadas	SI	NO	Presenta fisuras	SI	NO
Aro de la base dañada			Presenta Desgajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

El equipo quedó fuera de Servicio


 RECIBE
 "EL CLIENTE"


 ENTREGA
 "DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?	SI	NO
-----------------------------	----	----