




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***DRENANDO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

***REVISIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3883	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HSYTER	Modelo:	H80FT	Serie:	VILLAHERMOSA	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,985 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LLANTAS TRASERAS PRESENTA DESGASTE, SE REQUIERE REEMPLAZO.
- FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN GATO DE INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDO.
- ALARMA DE REVERSA NO SIRVE.
- FARO TRASERO DE REVERSA NO SIRVE.
- REQUIERE REEMPLAZO DE CLAXÓN.

