





VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3909	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,583.1 H

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE POR BANCO DE TRANSMISIÓN"


***SE ENCONTRO FUGA DE ACEITE EN EL CUERPO DE LA VÁLVULA DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3909	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,583.1 H

*REEMPLAZO DE SPOOL GRANDE





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3909	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,583.1 H

*REEMPLAZO DE SPOOL CHICO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3909	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,583.1 H


*INSTALACIÓN DE SPOOL CON ORING





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3909	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,583.1 H

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3909	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,583.1 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE DETECTA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR FISURA EN LA BOMBA.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA.