




|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0120 | N. Orden:  | KAUF3905 | Fecha:     | 05/09/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FGU20            | Serie:     | 17649     | Ubicación: | PARAÍSO  | Horómetro: | 24,986.8 H |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS"***

### **\*DREANDO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN








|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

## OBSERVACIONES:





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

**\*SE DRENO COMPLETAMENTE EL ACEITE HIDRÁULICO PARA SU REEMPLAZO**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL







|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |


## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE SUCCIÓN







|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

**\*REEMPLAZO DE BUJIAS**









|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0120 | N. Orden:  | KAUF3905 | Fecha:     | 05/09/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FGU20            | Serie:     | 17649     | Ubicación: | PARAÍSO  | Horómetro: | 24,986.8 H |

**\*REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR**


**\*REEMPLAZO DE CABLE DE BUJIAS**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

### \*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR







|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL








|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

### \*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)







|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0120 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3905 | <b>Fecha:</b>     | 05/09/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU20            | <b>Serie:</b>     | 17649     | <b>Ubicación:</b> | PARAÍSO  | <b>Horómetro:</b> | 24,986.8 H |

## \*REEMPLAZO DE UN RELEVADOR DE AVANCE Y REVERSA

