



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	INT558	Fecha:	11/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10.8 HRS

“FUGA DE ACEITE DE MOTOR Y FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***REVISIÓN DE FLUIDOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	INT558	Fecha:	11/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10.8 HRS

*CERRADO CORRECTO DE LA BAYONETA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	INT558	Fecha:	11/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10.8 HRS

*HORÓMETRO DEL EQUIPO MONT-38





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	INT558	Fecha:	11/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10.8 HRS

*OBSERVACIONES

- RECOMENDACIÓN: CERRAR DE MANERA CORRECTA LA TAPA DE LA BAYONETA DE FLUIDO HIDRÁULICO.