



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3916	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,003 HRS

“NO ARRANCA”

***SE REALIZÓ SERVICIO CORRECTIVO POR FALTA DE IGNICIÓN DE ARRANQUE, REVISANDO CABLEADO EN GENERAL. CORRIGIENDO FALLO POR CONTINUIDAD AVERIADA EN LA CAJA DE FUSIBLES.**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3916	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,003 HRS


***REVISANDO CABLEADO EN GENERAL Y CORRIGIENDO FALLO POR CONTINUIDAD AVERIADA EN LA CAJA DE FUSIBLES.**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3916	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,003 HRS

***REVISANDO CABLEADO EN GENERAL Y CORRIGIENDO FALLO POR CONTINUIDAD AVERIADA EN LA CAJA DE FUSIBLES.**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3916	Fecha:	13/09/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,003 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA BAJO OBSERVACIÓN POR MOTIVO DE RETENCIÓN DE CARGA DEL ACUMULADOR
- EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO REEMPLAZAR BATERÍA